

<b>Τμήμα Γραμματείας και Προγραμματισμού</b>						
α/α	Τύπος οργάνου	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ	Μοντέλο/χρονολογία	Τεχνικές προδιαγραφές	Λοιπές παρατηρήσεις	
1.	Ψυγείο	ΨΥΦ-507	DESMOND DS-SM 40GB-1/2011	Επισκευή ψυκτικού κυκλώματος και αντικατάσταση μοτέρ ανεμιστήρα.	Μετά την επισκευή να δοθεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας	

<b>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ</b>						
α/α	Τύπος οργάνου	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ	Μοντέλο/χρονολογία	Τεχνικές προδιαγραφές	Λοιπές παρατηρήσεις	
1	Εκτυπωτής		LEXMARK C540n	Αντικατάσταση FUSER UNIT 40X7563		
2	Μετρητής Ιόντων	IA-501	Expandable ionAnalyzer EA 920 PN 09 20 00 S/N PX-59A	Αντικατάσταση Ηλεκτροδίου φθορίου -ORION IONPLUS FLUORIDE ELECTRODE(9609BNWP) συνοδευομενο από: -TISAB III -FLUORIDE STD 100 ppm F <sup>-</sup>		

<b>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ</b>						
α/α	Τύπος οργάνου	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ	Μοντέλο/χρονολογία	Τεχνικές προδιαγραφές	Λοιπές παρατηρήσεις	
1	ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ-ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ	ΠΕΑ-401	CONSORT C861(S/N 92575) / 2009	Αντικατάσταση ηλεκτροδίου πεχαμέτρου τύπου CONSORT, μοντέλο SP 10B		

<b>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ / ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟ</b>						
α/α	Τύπος οργάνου	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ	Μοντέλο/χρονολογία	Τεχνικές προδιαγραφές	Λοιπές παρατηρήσεις	
1	Αντλία κενού	---	LEOPOLD HERAEUS 11/8260441	Επισκευή μοτέρ για παραγωγή κενού	Μετά την επισκευή να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών	
2	Σταθεροποιητής τάσης UPS εργαστηριακού οργάνου	YX-402	AROS SENTINEL 4L	Πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του σταθεροποιητή. Η βλάβη ενδέχεται να οφείλεται σε υπολειτουργία ηλεκτρονικής πλακέτας.	Μετά την επισκευή να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών Σημειώνεται ότι προ έτους έγινε αντικατάσταση όλων των μπαταριών.	
3	Συσκευή VORTEX	---	VORTEX-GENIE Model K-550-GE	Επισκευή μοτέρ	Μετά την επισκευή να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών	

<b>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μικροβιολογικό</b>						
α/α	Τύπος οργάνου	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ	Μοντέλο/χρονολογία	Τεχνικές προδιαγραφές	Λοιπές παρατηρήσεις	
1	Ζυγός	ZY-513	METTLER PB303-S	Αντικατάσταση του κλωβού με τις συρόμενες πόρτες		
2	Κλίβανος επωαστικός ψυχόμενος	ΚΛΕ-512	FRIOCELL 222	Αντικατάσταση εκτονωτικής βαλβίδας, έλεγχος διαρροής και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού	Έλεγχος καλής λειτουργίας και παροχής εγγύησης	
3	Κλίβανος επωαστικός ψυχόμενος	ΚΛΕ-514	FRIOCELL 111	Έλεγχος διαρροής και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού	Έλεγχος καλής λειτουργίας και παροχής εγγύησης	
4	Κλίβανος υγρής αποστείρωσης	ΚΛΥ-505	Astell AMA 260N	Αντικατάσταση προστατευτικού καλωδίων		
5	Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης	ΚΛΞ-505	MEMMERT UFP 600	Επισκευή/αντικατάσταση πλακέτας on/off	Έλεγχος καλής λειτουργίας και παροχής εγγύησης	
6	Ψυγείο φαρμακευτικό	ΨΥΦ-502	SANYO -213F	Αντικατάσταση συμπιεστή, αντικατάσταση ρελέ λειτουργίας, αντικατάσταση ρελέ εκκίνησης, αντικατάσταση φίλτρου υγρασίας, αντικατάσταση ελαστικών βάσεων μοτέρ (4 τεμ.), ψυκτικό υγρό	Έλεγχος καλής λειτουργίας και παροχής εγγύησης	
7	Θάλαμος νηματικής ροής	LF-503	Holten HH60II, KL10	Αντικατάσταση λάμπας UV τύπου 30W/G30 T8		
8	Στείρος χώρος			Συντήρηση/επισκευή		

				μηχανολογικού εξοπλισμού (αλλαγή ιμάντων και προφίλτρων), εγκατάσταση τριών (3) διακριβωμένων μανομέτρων στους χώρους, αντικατάσταση λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας τύπου TUV 15W/G 15 T8 στις θυρίδες.		
--	--	--	--	--	--	--